

**5-poliger Einspeiseadapter für 40 mm Sammelschienen**  
**5-pole feed-in adapter for 40 mm busbars**

Bezeichnung / Type

P-ZP TB

Bestell-Nr. / Order-no.

336 101

**Sicherheitshinweise / Safety regulations**


Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist. • Stromschlaggefahr - Die Installation und Wartung sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder Fachpersonal durchgeführt werden. • Gerät vor der Installation oder Wartung/Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen. • Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. • Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen. • Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden. • Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie. • Bei Arbeiten unter Spannung sind die DGUV-Regeln (Abschnitt 3) zu beachten. • Konformität: IEC 61984, EN 61984, DIN EN 61984, VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0603-1, DIN VDE 0603-2-1, DIN VDE 18015-1

Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application. • Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by a qualified electrician or qualified personnel only. • Disconnect from energized circuits before installing or servicing. • Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed. • The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed. • Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty. • When working under voltage, please observe the DGUV regulation Section 3. • Compliance: IEC 61984, EN 61984, DIN EN 61984, VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0603-1, DIN VDE 0603-2-1, DIN VDE 18015-1

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie jegliche elektronische Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der J. Pröpster GmbH erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.

Mistakes, changes and printing errors are reserved. The pictures are nonbinding. Reprint, even in extracts or any electronic duplication is not allowed without written permission by J. Pröpster GmbH. All rights reserved.

**P-ZP TB**





© J. Pröpster GmbH, Regensburger Str. 116, D-92318 Neumarkt i. d. OPf.  
Tel.: +49 9181 2590-0, Fax: +49 9181 2590-10  
E-Mail: info@proepster.de, Internet: www.proepster.de



Formblatt 998-331-1.pdf (JP-01/24)

**Kabelspezifikation / Cable Specifications**

Kabeleinschubreihenfolge  
Cable insertion order



Installation:  
Das Produkt wird in Zählerplätze gemäß DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1 mit einem 40-mm-Sammelschienensystem (12 mm x 5 mm) mit einem Bemessungsstrom bis 125 A (RDF 0,8) installiert.

Vorsicherung:  
NH 00 gG 100 A (max.).

Installation:  
Meter panels per DIN VDE 0603-1 and DIN VDE 0603-2-1 with 40 mm Busbar system 12x5 mm with rated current up to 125A (RDF 0.8)

Backup fuse:  
NH 00 gG 100A (max.)


Solid  
1.5 - 25 mm<sup>2</sup>

Stranded  
1.5 - 25 mm<sup>2</sup>


Flexible  
1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

One cable per connector.  
Ein Kabel je Anschluss.

### [1] Installation Sammelschiene / Installation On Busbar



### [2] Kabelverbindung / Cable Connection



### [3] Montage / Dismantling

- 1** Klemmleiste in Richtung des Sammelschienensystems schieben.  
Push the terminal bar towards the busbar system.
- a** Schraubendreher ca. 30 mm in die Kerbe des PE-Kabels einführen und vorsichtig etwas drehen.  
Push screwdriver inside the slot of PE cable for approximately 30 mm by applying a small rotation (step **a** and **b**).
- b** Schraubendreher in der Kerbe lassen. / Leave the screwdriver inserted in the slot.
- c** Kabel herausziehen. / Pull out the cable.
- d** Schraubendreher abziehen. / Pull out the screwdriver.
- 2** Sicherungsclip mit dem Schraubendreher herunterziehen.  
Using the screwdriver, pull down the locking clip.
- 3** P-ZP TB vom Sammelschienensystem entfernen.  
Remove P-ZP TB from the busbar system.

